管理處灌溉管理新 進人員職能培訓班

農田水利設施檢查 暨防災整備業務分享



農田水利署

112年









目錄

- 一. 災害防救業務法源依據與辦理期程
- 二. 災前整備
- 三. 災中應變
- 四. 渠道通報清淤機制


● 農田水利署

災害防救業務法源依據與辦理期程

■法源依據

農田水利法第18條第1項第4款:應辦理農田水利設施災害預防及搶救工作。

行政院農業委員會農田水利署管理處辦理風災水災災害緊急應變作業要點:訂定災害緊急應變作業規範。





災前整備 - 年度巡檢

■執行流程

工作站構造物初檢(11-12月):

工作站於<u>每年12月底</u>前完成閘門、農排及 埤塘自主檢查及缺失改善,並將初檢報表 送管理處備查

管理處構造物複檢(1-2月):


- ◆ 應於翌年2月前完成複檢及缺失改善
- ◆ 若無法於3月10日前完成缺失改善,需於

3月10日擬定防災應變計畫函送農水署備查

農水署構造物抽檢(3月-汛期前):

農水署於汛期前針對閘門、農排及埤塘進行抽查,並將抽檢缺失發函管理處改善

■初檢案例



■複檢案例

	苗栗管理處	閘門自主檢查(複檢)紀錄表			
閘門名稱	嘉盛五張犁圳取入口閘門	工作站名稱		八作站		
啟閉情形	■開啟 □關閉	閘門型式		梯桿		
会查人員	張慧誼	檢查日期	11	2.01.18		
閘門檢查	項目:					
	檢查項目	正常		缺失		
機件油湯	是否脫落	V				
機件是否	产生鏽	V				
機件是否	5上油	V				
升降啟閉	月是否正常	V				
手動操作	F設施是否正常	V				
環境是否	整潔或異物阻塞	V				
告示牌是	大否完整	V				
編列計畫	: □有 ■無					
計畫類別	1	是否維修中	□是	□否		
維修項目		開工日期				
預計完工	- 日期					
檢查總部	學與修	,				
缮建議						
照片與地	180 :					
Part of the last o	1: 閘門外觀	座標 X: 23278	36 Y:271583	7		
拍攝項目	: 驅動設備	拍攝項目:周3	拍攝項目:周遭環境			



■辦理目的

為確保各管理處所轄農田水利設施得以於汛期間正常運作,爰署本部訂定本抽查作業計畫,希冀透過專業第三方(如專家、學者或已退休之農田水利事業主管人員)辦理書面文件檢查及現地抽檢相關設施之方式,提升全國農田水利事業灌溉管理品質。

■抽查日期

自每年2月底起至汛期前。

■抽查標的

本署17個管理處轄管重要農田水利設施742處(439座閘門、32條排水及271口埤塘),其包含111年度已解列之重要農田水利設施11處(8座閘門、3條排水)以及其他本署所認定之農田水利設施。

■抽檢人員


由署本部科長級以上主管1名擔任帶隊官,並偕同外聘委員2名。



4. 準備當天紙本資料

■抽查作業流程

3.制定行程表



各項分工

農水署作業

管理處作業

協力團隊作業

函送紀錄予管理處等作業

缺失改善追蹤

協助追蹤各管理處缺失

作業改善

依據抽查紀錄改善缺失 並回報改善情形

● 農田水利署

災前整備 - 署本部抽檢

■**評分項目(1/5)** 依各管理處設施整備之<u>簡報說明</u>進行評分

上午管理處<mark>簡報</mark>

本有合 官	工是成	₩ 6 ×± 4	m 100 1 F	木 川 1	2013	並化	
管理處別							
抽檢日期							
A、管理處設施	b整備情	形評核(100分)	=			
(A1)基本資料(30	(分)=						
(事業區域範圍、轄戶	內閘門、農村	非以及埤塘數	 量、轄內/	鄰近重要月	農產專圖	、高風險	致
災區域範圍、高風險區	医域致炎原因	3分析、及致	災原因之	因應對策)			
建議意見:							
(A2)防汛人員組:	端绘制及	産締作業	機制 笙(30公)=			
(防汛人員組織編制	•			,	総佐世	壬皿、 廢	松跳
(內水八只 組織 編刊 作為是否完備、及搶!		P 新刀 八 、 虺	変 下 未 (成)	門 、 火 吉 爬	文 作 赤	Ţ₩, %S	交
建議意見:	, 501)						
在我心儿 。							
		**					
(A3)防汛整備及:	執行情形	等(40分)=					
(開口合約編制、開	口合约預算	、協勤人員名	單、協勤	人員聯繫	方式、B	方数災機具	人數
量分布、清淤紀錄、沒	青淤執行進度	E、以及清淤	執行狀況	•)			
建議意見:							

設施整備情形評核

基本資料

- 事業區域範圍
- 轄區內設施數量
- 重要農產專區
- 高風險致災區域致災原因分析及 因應對策



- 防汛人員組織 編制及應變作 業機制
- 防汛人員組織編制與聯繫方式
- 應變作業機制或災害應變作業手冊
- 應變作為是否完備
- 搶救SOP



- 防汛整備 執行情形
- 開口合約編制與預算
- 協勤人員名單、聯繫方式
- 防救災機具數量分布
- 清淤紀錄含執行進度及狀況



缺點:

下午現地抽檢文件

■**評分項目(2/5)** 依各管理處設施整備之<u>資料文件</u>進行評分

現地農田水利設施(閘門)查核表


管理處別 設施名稱 訪評日期 年 月 H B、文件審查 (30分)=(B1+B2+B3) (B1)資料管理(10分)= (備有管理人員名冊及灌溉地籍圖、維修養護紀錄、建置於地理資訊系統等) 優點: 缺點: (B2)資料更新(10 分)= (定期或不定期更新轄區灌溉地籍資料、灌溉地籍圖與地政機關資料校正等) 優點: 缺點: (B3)設施維護計畫(10 分)= (灌溉區域內之歲修維護、水路疏濬、災害搶修、水路補修、水門機電等維護工程,擬定相關計畫及 追蹤列管) 優點:


● 備有管理人員名冊及 灌溉地籍圖 資料管理 資料更新

設施維護

計畫

抽檢設施相關文件審查





埤塘

擬定相關計畫及追蹤 列管







🍂 農田水利署

災前整備 - 署本部抽檢

下午現地抽檢設施

■**評分項目(3/5)** 依抽查<mark>現地設施維護情形</mark>進行評分


(C1)主體設施(20分) =	
開關升降啟問運轉是否正常、外觀有無損壞、龜裂等情況) 憂點: (C2)附屬設施(20分) =	C、設施抽查 (60 分)= (C1+C2+C3) =
 决點: (C2)附屬設施(20分) = 告示牌可視性是否良好、有無緊急連絡人資訊、整修通道平臺或柵欄等是否損壞) 是點: (C3)一般性維護情形(20分) = 造出水口有無阻塞物或淤積、有無被植生覆蓋、環境是否整潔、有無備接發電機及儲備油料) 是點: 	(C1)主體設施(20 分)=
供點: (C2)附屬設施(20分) =	(開關升降啟閉運轉是否正常、外觀有無損壞、龜裂等情況)
(C2)附屬設施(20分) = 告示牌可视性是否良好、有無緊急連絡人資訊、整修通道平臺或柵欄等是否損壞) 憂點: 供點: (C3)一般性維護情形(20分) = 進出水口有無阻塞物或淤積、有無被植生覆蓋、環境是否整潔、有無備接發電機及儲備油料) 憂點:	優點:
(C2)附屬設施(20分) = 告示牌可视性是否良好、有無緊急連絡人資訊、整修通道平臺或柵欄等是否損壞) 憂點: 供點: (C3)一般性維護情形(20分) = 進出水口有無阻塞物或淤積、有無被植生覆蓋、環境是否整潔、有無備接發電機及儲備油料) 憂點:	
(C2)附屬設施(20分) = 告示牌可视性是否良好、有無緊急連絡人資訊、整修通道平臺或柵欄等是否損壞) 憂點: 供點: (C3)一般性維護情形(20分) = 進出水口有無阻塞物或淤積、有無被植生覆蓋、環境是否整潔、有無備接發電機及儲備油料) 憂點:	
告示牌可視性是否良好、有無緊急連絡人資訊、整修通道平臺或柵欄等是否損壞) 憂點: 央點: (C3) 一般性維護情形(20分) = (遗出水口有無阻塞物或淤積、有無被植生覆蓋、環境是否整潔、有無備接發電機及儲備油料) 憂點:	缺點:
告示牌可視性是否良好、有無緊急連絡人資訊、整修通道平臺或柵欄等是否損壞) 憂點: 央點: (C3) 一般性維護情形(20分) = (遗出水口有無阻塞物或淤積、有無被植生覆蓋、環境是否整潔、有無備接發電機及儲備油料) 憂點:	
告示牌可視性是否良好、有無緊急連絡人資訊、整修通道平臺或柵欄等是否損壞) 憂點: 央點: (C3) 一般性維護情形(20分) = (遗出水口有無阻塞物或淤積、有無被植生覆蓋、環境是否整潔、有無備接發電機及儲備油料) 憂點:	
受點: (C3) 一般性維護情形(20分) = (选出水口有無阻塞物或淤積、有無被植生覆蓋、環境是否整潔、有無備接發電機及儲備油料) 受點:	(C2)附屬設施(20 分) =
央點: (C3) 一般性維護情形(20分) = (选出水口有無阻塞物或淤積、有無被植生覆蓋、環境是否整潔、有無備接發電機及儲備油料) 憂點:	(告示牌可視性是否良好、有無緊急連絡人資訊、整修通道平臺或柵欄等是否損壞)
[C3] 一般性維護情形(20 分) = 進出水口有無阻塞物或淤積、有無被植生覆蓋、環境是否整潔、有無備接發電機及儲備油料) 憂點:	優點:
[C3] 一般性維護情形(20 分) = 進出水口有無阻塞物或淤積、有無被植生覆蓋、環境是否整潔、有無備接發電機及儲備油料) 憂點:	
[C3] 一般性維護情形(20 分) = 進出水口有無阻塞物或淤積、有無被植生覆蓋、環境是否整潔、有無備接發電機及儲備油料) 憂點:	All was a
進出水口有無阻塞物或淤積、有無被植生覆蓋、環境是否整潔、有無備接發電機及儲備油料) 憂點:	
進出水口有無阻塞物或淤積、有無被植生覆蓋、環境是否整潔、有無備接發電機及儲備油料) 憂點:	
進出水口有無阻塞物或淤積、有無被植生覆蓋、環境是否整潔、有無備接發電機及儲備油料) 憂點:	(00) (5.11.41.45.45.4(00.5))
憂點:	
决點:	
决點:	
7 A 101-2	缺點:
	77 1170

閘門 農排 ● 開關升降啟閉運轉是 否正常 主體設施 ● 外觀有無損壞、龜裂 等情況

● 告示牌可視性是否良

埤塘

- 有無緊急連絡人資訊
- 整修通道平臺或柵欄 等是否損壞



附屬設施

現地設施抽查評核

- 進出水口有無阻塞物 或淤積
- 有無被植生覆蓋
- 環境是否整潔
- 有無備援發電機及儲 備油料









● 農田水利署

10分

10分

災前整備 - 署本部抽檢

下午現地抽檢設施

■**評分項目(4/5)** 依抽查<mark>現地設施維護情形</mark>進行評分


C、設施抽查 (60 分)= (C1+C2+C3) =
(C1)主體設施(20分)= (渠道主體設施如內面工、跌水工等是否完整)
優點:
缺點:
(C2)附屬設施(20 分) =
(爬梯、護欄等是否良好、告示牌可視性是否良好、告示牌面有無緊急連絡人資訊)
優點:
缺點:
(C3)一般性維護情形(20 分) =
(渠道內通水情形是否順暢、現況有無被植生覆蓋以及整體渠道淤積情形)
優點:
缺點:

埤塘 閘門 農排 渠道主體設施如內面 主體設施 工、跌水工等是否完 現地設施抽查評核 ● 爬梯、護欄等是否良 告示牌可視性是否良 附屬設施 ● 告示牌面有無緊急連 絡人資訊 ● 渠道內通水情形是否 ·般性維護 順暢 ● 現況有無被植生覆蓋 情形 ● 整體渠道淤積情形



下午現地抽檢設施

■**評分項目(5/5)** 依抽查<mark>現地設施維護情形</mark>進行評分



埤塘 ● 堤防如堤頂、堤前 10分 主體設施 堤後、堤腳設施是否 現地設施抽查評核 良好 ● 整修通道平臺柵欄等 是否維護良好 10分 ● 告示牌可視性是否良 附屬設施 ● 牌面有無緊急連絡人 資訊 ● 進出水口有無阻塞物 10分 般性維護 或淤積 有無被植生覆蓋 情形 ● 環境是否整潔

分數評鑑表

🧼 農田水利署

災前整備 - 署本部抽檢

■設施抽查評分及建議彙整-評鑑表與紀錄表

農田水利署各管理處設施管理抽檢作業-評鑑表

管理處別	嘉南管理處
抽檢日期	112.03.28

管理處設施管理抽檢整體平均

優

優-找不出什麼問題。

良-都滿不錯的,小地方可改善更好。

甲-整體有及格,但很多地方還可以更好。

乙-不及格,許多地方都需加強改善。

紀錄表丨設施整備情形

農田水利署各管理處設施管理抽檢作業-紀錄表

管理處別	嘉南管理處	抽檢	日期: 112 年 03 月 28 日
帶隊官	陳彥旭科長	抽檢委員	藍明松、蔡岳勳

檢視內容

A.管理處設施整備情形

1.基本資料

(事業區域範圍、轄內閘門、農排以及埤塘數量、轄內/鄰近重要農產專區、高風險致災區域範圍、高 風險區域致災原因分析、及致災原因之因應對策)

2.組織編制及應變作業機制

(防汛人員組織編制、防汛人員聯繫方式、應變作業機制、災害應變作業手冊、應變作為是否完備、 及搶赦 SOP)

3.防汛整備及執行情形

(開口合約編制、開口合約預算、協勤人員名單、協勤人員聯繫方式、防救災機具數量分布、清淤紀錄、清淤執行進度、以及清淤執行狀況)

綜合意見

- 1. 設備、設施基本資料盡量填寫詳實。
- 2. 簡報完整,建議提供作成公版以供參考。
- 3. 防汛人員聯繫表格建議管理組、一級、縣市政府分開,並各自將人員電話列入,以提 高使用便利性。
- 4. 可將轄區內埤塘數量表列於簡報,再針對重要埤塘做標示及說明。
- 5. 防救災機具數量分布,清淤紀錄等要盡量詳實一些。補充災害應變作業手冊依據。
- 清淤紀錄統計,依各年度可再細分執行進度百分比,以及執行狀況之紀錄與其對應處理方式。
- 7. 自主管理要落實追蹤。
- 8. 若有人受傷,如何外進救治、外進路線、醫院聯繫方式要標列。

■設施抽查評分及建議彙整-評鑑表與紀錄表

檢視內容

B.現地農田水利設施抽檢情形

現場抽檢數量	閘門 農排 埤塘				
况物抽饭数里	1	1	1		
設施名稱	荷苞嶼制水	荷苞嶼制水閘			

1.資料管理

(定期或不定期更新轄區灌溉地籍資料、灌溉地籍圖與地政機關資料校正等)

(灌溉區域內之歲修維護、水路疏溶、災害搶修、水路補修、水門機雷等維護工程,擬定相關 計畫及追蹤列管)

綜合意見

- 1. 維修紀錄只有施工廠商照片,並無管理處自主紀錄,如維修時間、項目、維修狀況等。
- 2. 發電機用油料應有管制紀錄,如每次巡查油位高度及應保持多少油量等。

1.主體設施

設 (開關升降啟閉運轉是否正常、外觀有無損壞、龜裂等情況)

2.附屬設施

(告示牌可視性是否良好、有無緊急連絡人資訊、整修通道平臺或柵欄等是否損壞)

3.一般環境維護情形

(進出水口有無阻塞物或淤積、有無被植生覆蓋、環境是否整潔、有無備接發電機及儲備油料)

綜合意見

- 1. 開關啟閉都正常。機房內有設置滅火器。
- 2. 告示牌待強化,柵欄損壞,請盡速協商並修復。
- 3. 設備待清潔(理),取水口雜草通水時宜清除。灌溉水質建議檢測。
- 4. 開關電源與操作者為同一人
- 5. 閘門消能時也需檢查是否損壞。
- 6. 電動式倒伏壩手動開關處無對外區隔,監視器亦無監控,恐有安全疑慮。
- 橋面側欄杆一處混凝土立柱傾斜斷裂。

相 關 會議與缺 失 照 片

照片紀錄-管理處設施整備情形





照片紀錄-崁後中排1







■設施抽查成果

本署自112年2月底即安排抽查作業,邀請專家學者共同就各管理處進行書面文件審查以及現地設施抽檢,截至3月29日已完成17個管理處重要農田水利設施抽查作業,共計48處(包含36座水閘門,7條農田排水,5口埤塘),其中包含3座解列設施



苗栗管理處羅耕埤



臺中管理處中和排水閘門




新价管理處烏瓦窯倒伏壩



桃園管理處埔頂支線



■設施抽查成果-管理處設施整備樣態分析




- 轄區基本資料
- 防災組織編制 應變作業機制
- 防災整備執行
- 111年度樣態

大部分問題樣態 係因簡報未完整 說明,但現場有 補充資料呈現



■設施抽查成果-設施抽檢樣態分析





■設施抽查成果-委員建議

管理處整備

- 精進巡檢紀錄、設備維護、改善結果分 項造冊,34%。
- 定期及不定期巡檢制度訂定,34%。
- 異常維護紀錄需另冊羅列,10%。
- 建立、保持誇單位合作,10%。
- 辦理防汛演練、教育訓練・7%。
- 相關巡檢文件電子化,5%。

設施抽檢

- 加強職業安全衛生部分,35%。
- 閘門水密性需檢修,23%。
- 老舊設施非破壞性檢測,10%。
- 增加或補充機電操作步驟圖表,7%。
- 跨單位協調,7%。
- 現場需有維護紀錄,6%。
- 設置救援用具如救生圈,6%。
- 廣播系統、內容調整,6%。



災前整備 - 線上填報

■各項整備業務線上填報建檔

各管理處每月清淤量統計表單 請依據每月清淤統計填寫回報內容,本表單需登入google帳號才能上傳照片
二、農田灌排水路清淤情形 請於每月10日前填報上個月的資料,如3/10填報2/1~2/28。
1.上個月清淤長度(公里) [轄區内上個月清淤長度] * 簡答文字
2.上個月清淤量(立方公尺) [轄區內上個月清淤量] * 簡答文字
3.上個月執行清淤之經費(千元) [轄區內上個月清淤經費] 簡答文字

管理處災害通報表單
表單說明
位置(縣市別、鄉鎮區) *
詳答文字
災情概述 *
詳答文字
影響範圍*
詳答文字
目前處置對策 *
詳答文字

管理處埤塘自主檢查紀錄表
(本表單已關閉自動生成自主檢查表,若有問題,請洽承辦單位)
一、埤塘基本資訊 說明(選填)
DTi+JD (AES/来)
本次檢查為 *
○ 初檢
○ 複檢
埤塘蓄水率(%)
簡答文字
灌溉面積(公頃)
簡签文字



災中應變 - 開設等級時機

3級開設

本署/管理處研判有開設之 必要

海上颱風警報

豪丽特報

豪雨:24 小時累積雨量達200 毫米以上,或3 小時累積雨量達100 毫米以上之降雨現象

事業區域地方政府 3級開設

2級開設

本署/管理處研判有開設 之必要

海上陸上 颱風警報

大豪雨特報

大豪雨: 24 小時累積雨量達350 毫米以上,或3 小時累積雨量達200 毫米以上之降雨現象

事業區域地方政府 2級開設

1級開設

本署/管理處研判有開設 之必要

海上陸上颱風警報12 小時未解除

超大豪雨特報


超大豪雨 : 24 小時累積雨量達 500 毫米以上之降雨現象。

事業區域地方政府 ____1級開設



災中應變 - 加強通報機制

管理處通報災情予本署



3級開設

- 防災主管(主辦) 人員保持手機
- 啟閉重要灌溉 閘門·並於Line 群組回報
- 地方政府協調 聯繫

2級開設

- 幕僚人員進駐 原所屬分處及 工作站
- 指派對業務嫻 熟人員進駐地 方政府應變中 心(但經地方政 府同意無須進 駐・不限在此)
- 地方政府協調 聯繫

1級開設

- 幕僚人員進駐 原所屬分處及 工作站
- 指派對業務嫻 熟人員進駐地 方政府應變中 心(但經地方政 府同意無須進 駐・不限在此)
- 地方政府協調 聯繫

■各管理處依 通報機制, 逐層即時通 報本署防災 業務群組中 以利即時掌 握各管理處 災害情形。

(右圖為前次災情

通報內容)





上午 9:18

w= 1110514梅雨知本站(香i ™ 通報.docx

檔案大小: 583KB

已過期

臺東管理處通報【關山圳進水口擋水堤及導水路沖毀-第1報】

一、時間: 5/16 08:35

四、影響範圍:下游灌溉區域面積約 2250 公頃





渠道清淤通報機制

- 1 民眾
- 2 案件 審核
- 現地 會勘
- 4 案件 處理

編集道清淤通報專線 0800-788-717(請幫忙清一清)

- 由署接聽專線及專人分案
- 管理處專責人員電郵收案


二 渠道清淤通報網 https://www.channelmm.ia.gov.tw

掃描QRCode 進入網站

由署專人分案

管理處專責人

員電郵收案



轄管水路

專案限時處理,

非轄管水路

會 勘 後 3 日 內 於 通 報 網 填 報 權 責 單 位 於 通 報 網 填 報 權 責 單 位 函 轉 移 案 依 民 眾 需 求 回 復 民 眾

確保渠道通暢

通報方式1-渠道清淤通報專線通報



民眾 來電

渠道清淤通報專線

0800-788-717(請幫忙清一清)

受理 時間

上班時間 週一至週五 AM8:30~PM5:30 非上班時間 國定假日、週一至週五 PM5:30~翌日8:30 署本部 災害應變小組 開設期間

案件 登打

由署本部管理組人員 接聽電話,登打渠道 清淤通報網 由署本部專線電話錄音,管 理組人員於上班日聯繫陳情 人後,登打渠道清淤通報網 由進駐署本部災害應變 小組輪值人員接聽電話 登打渠道清淤通報網

渠道清淤通報整體作業流程

圖例

署本部 應辦事項

管理處 應辦事項

● 農田水利署

通報方式2-渠道清淤通報網通報通報

渠道清淤通報網

https://www.channelmm.ia.gov.tw

登打 系統

2

民眾逕上網站通報



陳情人通報內容應涵蓋

- ▶ 陳情人姓名
- ▶ 陳情人聯絡電話
- > 陳情人聯絡地址
- > 通報地點及內容

錄案 分辦

署本部人員依據通報地點 電郵分案予當地管理處

辦理 會勘

請管理處專責人員通知「案件管區人員」於收案3日內 完成聯繫及視需要安排會勘

圖例

署本部 應辦事項

管理處 應辦事項

₿田水利署

通報方式2-渠道清淤通報網通報通報1

渠道清淤通報網

https://www.channelmm.ia.gov.tw







通報網示意圖(手機版)



通 報 網 QR Code連結

農田水利署

通報方式2-渠道清淤通報網通報通報2

確認 權責

經與民眾現勘後,確認案件地點權責

屬轄管水路

非屬轄管水路



會勘結束1周內,管理處得依照一般 定常性業務辦理方式進行清淤,如 透過開口契約、小額採購、自有人 力機具設備或其他方式等

會勘結束3日內至渠道清淤通報 ,填報案件權責單位 並 件 派



會勘結束1周內至渠道清淤通報網, 上傳處理前後照片,並依民眾需求

回復民眾

復民眾

▲會勘結束3日內依民眾需求回

結案



會勘後函復民眾

圖例

會勘後函復民眾

署本部 應辦事項

管理處 應辦事項



網站填報

聯絡資訊

洛却 1 册 夕*

> 通報地點 > > 通報內容 > > 確

·確認送

➡ 聯絡資訊 (*為必填)

絡電話* 市話(軍	6例:	02-87654321)
區碼	-	電話號碼
行動電訊	舌 (筆	图:0987654321)
行動電	話	
市話、行	丁動 電	配話請至少填寫一項
絡地址		

備註:依據行政院及所屬各機關處理人民陳 情案件要點第3條相關規定「應載明陳訴事 項、真實姓名及聯絡方式。」

聯絡資訊

通報人姓名、聯絡電話為必填項目,

聯絡地址及電子郵件為選填,

其中聯絡電話為民眾查詢案件之依據。



網站填報

聯絡資訊

通報地點

通 報 內 容

確認送

♥ 通報地點 (*為必填)

一 通報地點座標及通報地址可擇一填寫。

設定座標

輸入地址

已帶入您目前的定位:臺北市中正

區(25.031561,121.512222)

如需修改或確認,請按地圖♀

點擊可修改 或確認所在 定位

通報地點描述

通報地點描述*

上一步

下一步

通報位置



您目前通報的位置(所在位置)為經度:121.512222,緯度:25.031561或自行點選地圖上位置後,按確認帶入資料

確認

X



通報地點

通報地點為必填,

「設定座標」或「輸入地址」 二擇一進行填報,點擊「確 認」自動帶入所在座標。

通報地點描述為必填。



網站填報

聯絡資訊>>通報地點>

通報內容

確認送出

A	海把协家	(* 为心持)	١
U	迪 粗 门 谷	(*為必填)	,

通報內容*

- ○垃圾或雜草木堆積
- 泥沙淤積
- ○其他

上傳照片

選擇檔案

▲格式限制請以數位圖檔(jpg、jpeg、gif或png格式)上傳,至多上傳3張照片。

上一步

下一步

通報內容

通報地點為必填,

民眾可從3個選項內勾選1個,包含

- 1.垃圾或雜草木堆積、
- 2.泥沙淤積以及 3.其他,

民眾可補充情形描述及上傳照片。



網站填報

絡資訊>>通報地點>>通報內容>

➡ 聯絡資訊

通報人姓名 通報測	試											
聯絡電話 091234	15678											
聯絡地址 臺北市	中正區	測試	路11	1號	Ē							
電子郵件 test@c	mail.c	om										

♥ 通報地點

通報地點描述 就在這裡啦		
通報地點座標 臺北市中正區 121.512222)	(緯度:25.031561,經度	:
^{地址} 臺北市中正區		

6 通報內容

通報內容

泥沙淤積	 1.填寫驗證碼
青形描述	1. 俱易凞强响
上傳照片	即可送出通報



確認送出

民眾依據所填報資訊,確認無誤後,填寫驗證碼, 即可送出通報,

系統將產製案號,民眾可透過案號或電話號碼查詢 案件處理進度。

渠道清淤通報網

渠道清淤通報網線上案件通報成功,後續可透過案號 20230327001 或您所填寫的電話號碼 0912345678 查詢通報案 件處理進度,謝謝您。

2.送出通報後,可透過

「案號或電話號碼」查詢案件進度

關閉



結語

- ▶本署各管理處戮力辦理各項農田水利設施維護管理作業,而各項農田水利設施數量龐大且遍布全臺,爰本署訂定相關設施維護管理作業標準,包含各項農田水利設施初複檢及抽檢機制,以及例行性每月清淤統計、災害臨前檢查與災中應變機制,以確保穩定提供灌溉用水。
- ▶此外,本年度建置「渠道清淤通報專線」以及「渠道清淤通報網」,全國民眾除既有之通報方式外,更可透過上述多元化之通報管道進行通報,型塑本署各管理處永續經營全國農田水利事業之形象。

報告完畢

